



物料号:	AP01254102
尺寸:	见刀板圈
材料:	UV上光
表面处理:	UV上光
四色印刷:	CMYK
专色印刷:	Pantone 151C 使用防刮油墨(达到6级)
	WORX 彩盒上所用大红色为M100Y100

235*106*218MM

B瓦:350g灰底白版纸+150克高强瓦楞+175克A级纸



4 PENDULUM SETTINGS	TOOL-LESS ADJUSTMENT	VARIABLE SPEED	DUST BLOWER
EN 4 pendulum settings for improved cutting efficiency	Tool-less blade change system	Variable speed 0-2600/min for controlled cutting on various materials	Dust blower removes debris and dust to increase cutting visibility
DE 4-fach einstellbarer Pendelhub für hohe Schnelleistung	Sägeblatt-Schnellwechselsystem	Stufenlos regelbar 0-2600/min für optimales Sägen in verschiedenen Materialien	Staubgebläse entfernt Späne und verschleust so die Sichtbarkeit des Schnitts
FR 4 réglages pendulaires pour améliorer l'efficacité de coupe	Système de changement des lames sans outils	Vitesse variable 0-2600/min pour des coupes contrôlées sur différents types matériaux	Le souffleur à poussière permet d'éliminer les débris et la poussière afin d'améliorer la visibilité de coupe
ES 4 ajustes de péndulo para mayor eficiencia de corte	Sistema de cambio de hoja sin herramientas	Velocidad variable de 0-2600/min para corte controlado de materiales varios	El soplador elimina el polvo y el polvo para aumentar la visibilidad de corte
PT 4 posições de pendulo para maior eficiência de corte	Sistema de mudança de lâmina sem chaves	Velocidade variável de 0-2600/min para corte controlado em materiais variados	O soprador de póvo que elimina os restos e o póvo para aumentar a visibilidade do corte
NL 4 penduluminstellingen voor verbeterde zaageffektiviteit	Zaagbladen wisselen zonder gereedschap	Variable snelheid 0-2600/min voor het gecontroleerd zagen van verschillende materialen	Stofblazer verwijdert zaagafval en stof zodat de snede beter zichtbaar is
DK 4 pendulumindstillinger giver forbedret skærefektivitet	Udskiftning af klinger uden brug af værktøj	Variable hastighed 0-2600/min til kontrollet skæring i forskellige materialer	Støvsugeren fjerner savsmuldet og støv for bedre afblik under savningen
RU 4 механизма для повышения эффективности резания	Система смены пилки без инструментов	Переменная скорость 0-2600/min для контролируемой резки по различным материалам	Пылесосиватель удаляет опилки и пыль, чтобы увеличить видимость резания
NO 4 penduluminstillinger for mer effektiv skjæring	System for skifte av blad uten verktøy	Regulerbar hastighet 0-2600/min gir full kontroll ved skjæring i forskjellige materialer	Støvsugeren fjerner skitt og støv for bedre synlighet av kutteområdet
PL 4 penduluminstillinger for förbättrad skäreffektivitet	Ändring av blad utan hjälp av verktyg	Varierbar hastighet 0-2600/min för kontrollerad skärning på olika material	Dammsugaren tar bort sågspån och damm för att öka synligheten för sågningen
CZ 4 nastavení mírnodruhá dla zvýšení účinnosti řezání	System beznáradňové výměny ostrůžky	Změnit rychlost 0-2600/min do kontrolovaného řezání různých materiálů	Wystrut pyłu i zanieczyszczeń w celu zwiększenia widoczności podczas cięcia
SK 4 nastavení na výdatno posilujúce účinnosť rezaní	Systém za směnu ostriežky bez nástrojov	Premenlivá rýchlosť 0-2600/min za kontrolované rezanie rôznych materiálov	Odstránenie prachu a nečistôt z pracovného priestoru
HU 4 állítható pendulum beállítások a hatékonyabb vágáshoz	Szerszám nélküli fűrésztárcsacseré	Változó sebességű megfogó 0-2600/min-fokozatúmalakozó kézikészítéssel szabályozható	A levegőtűző elfűrészt és a fűrészport és kocsát, így növelve a látthatóságot
RO 4 setări de pendulare pentru o tăiere mai eficientă	Sistem de înlocuire a lamelor cu nu necesită unelte	Viteză variabilă de 0-2600/min pentru tăierea controlată a diverselor materiale	Suflanta de praful îndepărtăzăz reziduurile și praful pentru a sporii vizibilitatea în timpul tăierii
BG 4 nastavenia kvadrata pro zvýšenie efektivity rezu	Systém výměny nože bez nástrojů	Regulovatelná rychlost 0-2600/min pro řízené řezání různých materiálů	Odšuk prachu odstraní nečistoty a prach a zvýšuje viditelnost při řezání
SV 4 inställningar för att förbättra resekffektiviteten	Systém výměny čepele bez nástrojů	Premenlivé otáčky v rozsahu 0-2600/min pro řízené rezní různých materiálů	Odšukovanie prachu odstráni nečistoty a prach a zvýšuje viditeľnosť pri rezaní
SI 4 nastavitve postavilno za povečanje učinkovitosti rezanja	Sistem za menjavo rezil brez uporaba orodja	Prilagodljiva hitrost 0-2600/min za nadzorano rezanje različnih materialov	Prisilnik, ki odstranjuje smeti in praž, zagotavlja boljši pregled nad delovno površino



Accessories included
EN Accessories included
DE Besondereleilich Zubehör
FR Accessoires inclus
ES Accesorios incluidos
PT Acessórios incluídos
NL Inbegreep accessoires
DK Medfølgende tilbehør
RU Аксессуары в комплекте
NO Medfølgende tilbehør
PL Dołączone wyposażenie
CZ Vložené příslušenství
SK Dodané príslušenstvo
HU Vajlított csatoló

WORX
you've got the power

Find us on: **facebook**

WORX

POWER SHAR

20V POWER MODULE

80mm/20V

WORX

WX543.9

4 PENDULUM SETTINGS
TOOL-LESS ADJUSTMENT
VARIABLE SPEED
DUST BLOWER

WORX

BATTERY AND CHARGER NOT INCLUDED

WORX

BATTERY AND CHARGER NOT INCLUDED

80mm/20V

WORX

WX543.9

4 PENDULUM SETTINGS
TOOL-LESS ADJUSTMENT
VARIABLE SPEED
DUST BLOWER

EN Cordless Jigsaw	DE Akku Pendeltitksag	NOR Akku Pendeltitksag
FR Scie sauteuse sans fil	D Sladdlös sticksåg	SV Sladdlös sticksåg
ES Sierra de calar a batería	F Beszprzewodowa pilarka szablarka	PL Bezprzewodowa pilarka szablarka
PT Serra tico-tico sem fio	I Аккумуляторен прободен трион	BG Аккумуляторен прободен трион
DK Accu decouperzaag	ES Akkumulátoros rezgőfűrész	HU Akkumulátoros rezgőfűrész
NL Akku Stikzaw	PT Fierastrăună pendular cu acumulator	RO Fierastrăună pendular cu acumulator
NO Akkumulatortriangel	NL Akkumulátorová přímočará pila	CZ Akkumulátorová přímočará pila
PL Akkumulatortriangel	DK Akkumulátorová uhlová pila	SK Akkumulátorová uhlová pila
PT Excelente visibilidade de linha de corte	RU Брезжічна вбодна жага	SI Brezžična vbođna žaga

POWER SHAR

20V POWER MODULE

POWER SHAR

20V POWER MODULE

80mm/20V

WORX

WX543.9

4 PENDULUM SETTINGS
TOOL-LESS ADJUSTMENT
VARIABLE SPEED
DUST BLOWER

3 YEARS LIMITED WARRANTY

WORX

AP01254102

WORX

BATTERY AND CHARGER NOT INCLUDED

POWER SHAR

20V POWER MODULE

80mm/20V

WORX

WX543.9

4 PENDULUM SETTINGS
TOOL-LESS ADJUSTMENT
VARIABLE SPEED
DUST BLOWER

Copyright © 2018, Positec. All Rights Reserved.

EN See warranty card for more details
D Weitere Details siehe Garantiekarte
F Voir carte de garantie pour plus de détails
I Per maggiori dettagli vedere la scheda di garanzia
ES Para obtener más información consulte la tarjeta de garantía
PT Excelente visibilidade de linha de corte
NL Zie garantiekaart voor meer informatie
DK Se garantibevisket for yderligere oplysninger
RU Смотрите гарантийный талон для подробностей

NOR Se garantibevisket for ytterligere informasjon
SV Läs på garantibevisket för mer information
PL Więcej informacji znaleźć w karcie gwarancyjnej
BG За повече информация щете в картата гаранционна
RO Pentru mai multe detalii privind informații despre produs și garanție
CZ Podrobné informace pro uvedení na zátušnom listu
SK Za podrobnosti, prejdite garantijnú kartu