

HE 2135 a

STARWAX®

Removedor de Limo

altamente concentrado

- Actua nas primeiras 24 h •
- 1 litro = 100 a 200 m² •
- Eficaz em algas vermelhas •

SOLOS, PAREDES TELHADOS

- Limpa limo, bolor, verdete.
- Eficaz nos telhados, paredes, varandas, solos, jazigos, etc.
- Elevadíssimo rendimento (1L = 100 a 200 m²).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Utiliza-se o produto diluído com um regador, um pulverizador de jardim ou um aparelho de Alta Pressão. Ótimo doseamento: 1 L para 20 L de água para cerca de 100 m². 1 L para 30 L para um aparelho de Alta Pressão. Doseamento para verdete leve: 1L para 50 L de água para cerca de 200 m². Deixe actuar o produto durante vários dias até escurecimento total do limo. Elimine os resíduos com uma escova ou uma vassoura. Nas zonas muito expostas, limpe com jacto de água e repita a pulverização.

RECOMENDAÇÕES

Aplica-se sobre fibro-cimento, cimento, ladrilha, telha, pintura, madeira, lousa, gesso, pedra natural, mármore. Não pulverize na relva, plantas e flores. Evite o escoamento para uma fossa séptica e para os tanques de peixe. Utilize com tempo seco. Repita a operação no caso de chuva ocorrida antes do escurecimento completo do limo. Enxágüe o material com água após utilização.

COMPOSIÇÃO

Tensoaíctivos cationicos > 30%.

PRECAUÇÕES

Contém C12-C16 ALKYL BENZYL DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE. **PERIGO** H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H302 Nocivo por ingestão. H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P102 Manter fora do alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261 Evitar respirar os vapores. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P301+330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405 Armazenar em local fechado à chave. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de recolha de resíduos especiais ou perigosos. Não deitar os resíduos nos esgotos e nos cursos de água. Para as instruções de primeiros socorros, contactar o centro antiveneno mais próximo. Eliminar a embalagem vazia e enxaguar de acordo com as recomendações do regulamento municipal sobre a eliminação destes resíduos. Eliminar os produtos não utilizados de acordo com as recomendações do regulamento municipal sobre a eliminação destes resíduos, a reciclagem da embalagem será neste caso prosrita. Não ingerir.

Para obter instruções de primeiros socorros contactar o Centro de Informações Anti-Venenos (Tel.808 250 143).

e1L

HE 2136 b



Fabricado em França.
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés
14, rue Harold Stammbach
F 59445 WASQUEHAL
Tel. 00 33 3 20 43 21 80 www.starwax.eu
info@brunel.fr